

## مُختبر الميَّاسات

المهريس للمرة :-

1. تجربة أحقاد لقياس
2. قناطر التيار الجبَّاس (DC)
3. قناطر التيار المتردد (AC)
4. استخدام جهاز راسم الإشارة الكهربائية Oscilloscope
5. قياس التردد باستخدام أشكال لسيماوس
6. الجلفانوميتر ، الأمتير ، الفولتميتر
7. مكبر العمليات (Amplifier)

ألية تقييم العلاقات :-

30% MED Exam

30% مشاركة + Reports

40% Final

تقسيم وحدات الميَّاس إلى

وحدات أساسية  
وحدات مُشتقة : مساحة ( $m^2$ ) ، الحجم ( $m^3$ ) ، الكثافة ( $kg/m^3$ ) ، سعة الطاقة ، جول

\* الوحدات الأساسية :- تتكون من وحدات تُستعمل فيها الأرقام والبنات

المتر : هي وحدة لقياس الطول

الكيلوغرام : هي وحدة لقياس الكتلة

الثانية : وحدة لقياس الوقت

الكولوم : وحدة لقياس الكمية الكهربائية وبتساوي كمية الكهرباء التي تنتقل في الثانية

الواحدة بمرور تيار بوحدة شنته (1A)



- الأوم : وحدة قياس المقاومة الكهربائية .

- الجهزي : وحدة قياس الحث الذاتي

- الواط : وحدة قياس القدرة وسياوي جول واحد في الثانية .

- اللومن : الفينمن الضوئي المنبعث بانتظام من مصدر ضوئي قوته سبعة وأصم زاوية

- اللوكس : وحدة قياس شدة الاستضاءة .

- الجول : وحدة قياس الطاقة ، وسياوي الشغل الذي يتحقق عندما تتحلل نقطة تحت

تأثير قوة مقدارها نيوتن واحد في اتجاه القوة

جول = 1 نيوتن \* متر .

تصنيفات لأجهزة القياس

1] أجهزة القياس بقرارة مباشرة : وهذه الأجهزة تقوم بتحويل الكمية الكهربائية

المراد قياسها إلى طاقة تدفع بمؤشر الجزء المتحرك في ميزان القياس لتعطي

قيمة الكمية المقاسة على لوحة بيان فدرجة مثل الآيس ، الفولتميتر ، هذه الأجهزة

هي الأكثر انتشاراً في مجال القياسات السبب ، سهولة الاستعمال .

2] تكلفة قليلة في تصنيعها .

3] سرعة إعطائها للقياسات المطلوبة

2] أجهزة القياس غير مباشرة ( يتم بالمقارنة ) .

يمكن بواسطتها مقارنة الكمية المراد قياسها ، بميزان قياسه او كمية مضاربة منها

نفس النوع ، هذه النوع في الأجهزة ، يتم عن طريق الحصول على درجة عالية دقة

2 القياس .



\* أقسام آخطاء القياس :-

1] الخطأ المطلق : عبارة عن الفرق ما بين القيمة الحقيقية التي يُظهرها الجواز القياس الكمية ما وبين القيمة التي يُظهرها جهاز القياس المراد اختباره ، يُرمز بالرمز (E)

القيمة الحقيقية - القيمة المقاسة

$$E = Y_n - X_n$$

2] الخطأ النسبي : النسبة بين الخطأ المطلق وبين القيمة الحقيقية للكمية المقاسة يرمز لها بالرمز (R)

الخطأ المطلق  
القيمة الحقيقية

$$R = \frac{E}{Y_n}$$

3] الخطأ النسبي المئوي : هو عبارة عن الخطأ النسبي مضروباً في مئة

(الخطأ النسبي) \* 100%

$$P = \frac{Y_n - X_n}{Y_n} * 100\%$$

4] الخطأ المرجح : هو الخطأ المئوي مضروباً في القيمة العكسية للفعالة يرمز له بالرمز (A)

$$A = 1 - \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right|$$

1 - (الخطأ المئوي)



\* أسباب آخذاء القياس ووسائل التقليل منها :-

١ آخذاء ذاتية ، تجمع لفيرة أسباب :  
الأمثلة لقدمه  
(نسبة المؤثر)

\* خطأ الاحتكاك ، يتناسب هذا الخطأ طردياً مع ثقل مجموعة الكرات  
وعكسياً مع عزم الاحتكاك .

\* خطأ الأقالمة ولام الاتزان : ، سبب عدم وجود محور الدوران في منتصف سطح  
اللامس أيضاً عدم تماس الأجزاء المتحركة بالبنية للمود  
الدوران .

\* خطأ تدريج القياس : - عدم الدقة في رسم العلاقات و لتدرج على القياس .

\* خطأ ضعف الزنبرك وافتقارها للدائم .

\* خطأ القراءة ، من القائح نعتسه أو خطأ لدوائية

\* الخطأ الناتج عن وجود مجالات ذيلية .

الاضطراب المتممة نتجه لعوامل الخارجيه ، سعة التغير في درجة الحرارة

عدم ثبات الكبد والسيار في المجالات الحفاضه خاصه




حساب قيمة المقاومة عن طريق الألوان  
(النظام الرباعي)

$$AB \times 10^C \pm D$$

↓ اللون الأول      ↓ اللون الثاني      ↓ اللون الثالث      ↓ بعبارة الخطأ

Color	Value of A	Value of B	Value of C
Black الأسود	0	0	0
Brown بني	1	1	1
Red أحمر	2	2	2
Orange برتقالي	3	3	3
Yellow أصفر	4	4	4
Green أخضر	5	5	5
Blue أزرق	6	6	6
Violet بنفسجي	7	7	7
Gray رمادي	8	8	8
White أبيض	9	9	9

Color	Value of D
Brown بني	± 1%
Red أحمر	± 2%
Gold ذهبي	± 5%
Silver فضي	± 10%




$$AB \times 10^C \pm D$$

$$22 \times 10^1 \pm 5\%$$



\* سؤال \*

حدد الألوان المستعملة في مقاومة قيمتها  $1 \Omega$  ودرجته الخطأ  $5\%$ !



Black    Brown    Black    Gold  
 أسود    بني    أسود    ذهبي  
 (A)    (B)    (C)    D


$$A B \times 10^C \pm D$$

$$01 \times 10^0 \pm 5\%$$

$$1 \times 1 \pm 5\%$$

$$1 \pm 5\%$$

\* حساب قيمة المقاومة ودرجته الخطأ وقيمة الخطأ ودرجته الخطأ أدقها الك. الأعلى والحد الأدنى لهذه القيمة!



فحمي    أصفر    بنفسجي    أحمر

II حساب قيمة المقاومة:

لون الحلقة الأولى ← أحمر، ونقطة العدد (6)

لون الحلقة الثانية ← بنفسجي ونقطة العدد (7)

لون الحلقة الثالثة ← أصفر ونقطة العدد (4) ونقطة العنصر  $10^4$

وهو قيمة المقاومة

$$67 \times 10^4 \Omega$$

$$670 \times 10^3 \Omega$$

$$670k\Omega$$

[2] درجة الخطأ ← تمثل لون الحلقة الرابعة، وهو لون فحمي ونقطة درجته

المقاوم / الخطأ ( $\pm 10\%$ )



$$\text{قيمة الكفاءة} = \text{نسبة الكفاءة} \times \text{قيمة المقاومة}$$

$$670 \text{ kn} \times \frac{10}{100} =$$

3

$$67 \text{ kn} = \text{قيمة الكفاءة}$$

$$\text{الكمالات من قيمة المقاومة} = \text{قيمة المقاومة} - \text{قيمة الكفاءة}$$

$$670 \text{ kn} - 67 \text{ kn} =$$

$$603 \text{ kn} =$$

4

$$\text{الكمالات من قيمة المقاومة} = \text{قيمة المقاومة} + \text{قيمة الكفاءة}$$


$$670 \text{ kn} + 67 \text{ kn} =$$

$$737 \text{ kn} =$$

5

احسب قيمة المقاومة وكذلك نسبة وقيمة الكفاءة  
والكمالات والاعلى من قيمة المقاومة  
احسب المقاومة كما بالشكل:



Homework  
^^






**\* تركيب المواسع :**

يتكون المواسع في أغلب أشكاله من لوحين معدنيين متوازيين ، يفصل بينهما مادة عازلة ، مثل الهواء ، أو الورق المشبع بالزيت أو صود من البلاستيك أو الصيكا أو مواد في السيراميك ويوصل بكل لوح من لוחي المواسع طرف توصيل



**\* آلية عمل المواسع**



عند إغلاق المفتاح (S) المبين بالشكل تقوم البطارية بسحب (e-) اكرة الموجرة على اللوح العلوي للمواسع باتجاه (+) كما تقوم بدفع كمية متساوية من (e-) من قطبها السالب كذا اللوح السفلي للمواسع ونتيجة ذلك ، يد سار في الدائرة ، تتحدد قيمته بواسطة المقاومة الخارجية (R).

إن فقد اللوح العلوي لـ (e-) اكرة لوطيه شحنة (+) كما أن زيادة الـ (e) اكرة على اللوح السفلي لوطيه شحنة (-) ولذا ، هذا إلى توليد فرق جهد بين لوحين المواسع ، يستمر شحن المواسع حتى يصبح فرق الجهد بين لوحيه مساوياً للجهد بين قطبي البطارية ، عندها يصبح مساوياً بتوقف مرور التيار .

في الوقت الذي يصبح فيه المواسع مشحوناً ، يمتلك فتح المفتاح ، وسيؤثر المواسع بعد ذلك على شحنته الموجودة بين لوحي المواسع ، التي تكون مشحولة بحال تهرب وعند فصل المواسع من الدارة ، يمكن استخدامه لفترة قصيرة كأحد المصادر ويتم تفريغ شحنته عن طريق وصلة ومحمل كهربائي ، حيث يفقد ألوانه إلى التبادل . (الطاقة المخزونة في المواسع تكون على شكل مجال)



\* ترميز الأوسعات :-

تُصنّف على حسب الأوسعة الواصفات الفنية لها ، مثل السعة ، جهه التشغيل و  
 قيمة السماح في سفته (الدقة) ودرجة حرارة التشغيل القصوى ، ويتم استبعاد  
 عدة طرق لكتابة هذه الواصفات على حسب الأوسعة منوها ما هو  
 الرقبي و تستخدم فيه الأرقام والحروف ، منها ما هو لوني .



معظم الأوسعات تكون معلوماته مطبوعة عليه  
 هذه القيم تمثل السعة والجهه الذي يعمل عنده الأوسعة  
 وكذلك دقة السعة .

ترميز الأوسعات

لاحظ أنه الأوسعة يكون مرسومًا من اليسار إلى اليمين ، بدفن يكون من ثلاثة أرقام  
 ثم حرف وجهاً رقمين أو ثلاثة ، تفسير هذه الرموز هو الآتي :-

- \* أول رقمين من اليسار هي السعة بالبيكوفارد ،
- \* الرقم الثالث يمثل معامل الضرب ، فإذا كان فكتلاً (2) فذلك يعني أن السعة  
 مهبوتية بـ 100 ، وإذا كان (3) فيعني أن السعة مهبوتية في 1000 وهكذا .
- \* الحرف الذي يتبع الأرقام يحدد الدقة ، فكتلاً الحرف K يعني 10% .
- \* الحرفان أو الثلاثة أرقام التي تتبع الحرف تحدد الجهه الذي يعمل عنده الأوسعة .

بهذا الاتجاه ، من اليمين إلى اليسار نقسم [ ÷ ]

بهذا الاتجاه في اليسار إلى اليمين نضرب [ X ]





الرقم الثالث	الضاعف العشري	الحرف الرمزي	للمساحة/التقاوى
0	1	B	
1	10	C	
2	$10^2$	D	
3	$10^3$	F	$\pm 1\%$
4	$10^4$	G	$\pm 2\%$
5	$10^5$	H	$\pm 3\%$
		J	$\pm 5\%$
8	$10^2$	K	$\pm 10\%$
9	$10^1$	M	$\pm 20\%$

$m = 10^{-3}$   
 $\mu = 10^{-6}$   
 $n = 10^{-9}$   
 $P = 10^{-12}$

١. هكثف مملوع عليه 151 K اوجر قيمته لهذا الكثف ؟

$$151 K = (15 \times 10^1 \pm 10\%) PF$$

$$= (150 \pm 10\%) PF$$

٢. هكثف/مؤسع مملوع عليه اوجر قيسه بالرقم الثالث 474 K 63 اذا هكثف ؟

$$(474 K 63) = (47 \times 10^4 \pm 10\%) PF$$

$$470,000 \pm 10\% PF$$

$$(0.47 MF) \pm 10\%$$

474 K 63

الرقم ان 63 لبيان الكثف حسب السؤال ، الكثف 63v