

الفصل السادس

الدهان والديكور

ويختلف الزيت من نوع لآخر حيث إن بعضها يجف بسرعة وبعضها يقاوم التروق وذلك يجب اختيار الزيت المناسب لمعنفة الماء.

- ٣ - الخضاب : هو المادة التي تعلق اللون وهناك خضاب طبيعي وخصب اصطناعي كالكسيد الحديد الاحمر .
- ٤ - المواد المذيبة مثل الكحول والتربيتين وهي المواد المختلية التي تتسبب في انسيل الدهان بسهولة وتعمل على اذابة المواد اللااصفية لتسهيل نقلها ولحماية طبقة الدهان الجفاف وتساعد على اختراف الاسطح الماسامية مثل الفخار والخشب كما تقلل من لامع زيت ذلك وجب العناية بـ استعماله خاصة عند الوجه التهائين .
- ٥ - الجفف او الصاقفات : هي املاح ضئوية لعامل مختلفة تشارع في الاكسدة وتتدخل معهان وحمائه من التشقق والترسب وتشكل الطبقة التالية اثناء الغزن .
- ٦ - المواد الماء : هذه تشارك في صنع طبقة الدهان وتساعد في التغطية مثل كريبيانات

١ - المقذف

الدهان : هو مادة سائلة ولها حالات خاصة يمكن على شكل معجورة أو مسحوق ويفرش الدهان على سطح ما بواسطة الفرشاة او المدخلة او الرش او الغطيس وبعد جفافها تتمكن طبقة صلبة مع السطح تؤدي الغرض المطلوب منها ، حماية السطح واعماله اللدن المطلوب وتعاونته للعامل الخارجى وغير ذلك .

يمكن جفاف الدهان بعدة طرق منها البوار او بخطه بعفي حامضي او بالتفاعل الكيماوى .

٢ - مكونات الدهان

يستخدم الدهان لدهان السيارات والسفين والأرضيات والجدران الإسمنتية والمربيليا والآليات والطرق والبسور والتكتك المعدنية والماكنات .

يكون الدهان اما لاما او مطفأ او نصف لام ويستمعمل اما في الداخل او في الخارج او في الداخل والخارج على حد سواء . للدهان عدة فوائد منها العزل وعقارنة الكهرباء او مقاومة الحرارة او الصدا او الضغط واعطاء اللون الجذاب وغير ذلك .

٣ - موئلات الدهان

يتالف الدهان من الجسم والسائل والخشاب والتر والجفف والمواد الماء .

١ - الجسم : الجسم هو الجزء العصب الناعم الذي يعطي القرفة وهو ماد لااصفية او رابطة مثل المبلمرات تعمل على بناء طبقة الدهان الجافة وتطهيرها قوية التلاصق والصلبة . أما في الدهان الابيض فالجسم هو اللون . امام الاجسام فهي الرصاص الابيض والكسيد الزنك ويكون الرصاص الابيض عبارة عن كريبيانات الرصاص او كريبيانات الرصاص .

٢ - العربية : هو الوسيلة التي تحمل الجسم الصلب او تعلقه ويشكل الزيت ٩٪ من العربية والباقي مبخر ومواد متطهيرة ان زيت الكتان او القطن مثال على ذلك

- ٣ - دهانات معدنية : خضاب معدني وحامل في وقت واحد مثل الانثيرم والناسار والبروزر وتستمعمل طريقة الرش لهذا النوع من الدهان الذي يستعمل للزينة .
- ٤ - دهانات معدنية : خضاب معدني وحامل في وقت واحد مثل الانثيرم والناسار

١/١ الوجه التأسيسي - الذي قد يكون دعائات كبريات الرصاص (لتأسيس الحديد) ودهان رصاصات الكالسيوم (للخشب اللاتسي) دهان الانتعاش ودهان الرخام الاسمر (لتأسيس المعدن غير الحديد) والدهان الارصاصي (لتأسيس الاختشاب) ودهانات مقارنة للديات يشكل الوجه التأسيسي طبقة تأسيس لكي تلتصق الطبقة الثالثة وهي تحوي مواد تسمى السطح من التاكل بعمل العوامل الحية . وإذا كان السطح متصلبة لستعمال دهان من الفرع الذي يبقى جزء منه على السطح ليعمل هذا الجزء كرسيط مع الدهان التالي .

(الحديد والخشب لعملها من الصدا والتاكل) دهان الانتعاش ودهان الرخام الاسمر (لتأسيس المعدن غير الحديد) والدهان الارصاصي (لتأسيس الاختشاب) ودهانات مقارنة للديات يشكل الوجه التأسيسي طبقة تأسيس لكي تلتصق الطبقة الثالثة وهي تحوي مواد تسمى السطح من التاكل بعمل العوامل الحية . وإذا كان السطح متصلبة لستعمال دهان من الفرع الذي يبقى جزء منه على السطح ليعمل هذا الجزء كرسيط مع الدهان التالي .

٥/٥ الدهان المائي : بدل استعمال المواد المائية ، يتم تعليم القاعدة او المادة الملوثة الماء ومتلك عدة انواع من الدهان المائي بعضها يثبت بالرنتيل وكل نوع فوائد واستعمالاته ووزارته

١ - فواهد الدهان الثاني: يمتاز الدهان الثاني بسائل

٢ - سهولة اللزوج حيث يقبل الرفت اللازم لتقطبة سفلة الى النصف

٣ - سرعة جفاف حيث يمكن وضع الوج الارول والثاني بنفس اليوم

٤ - جودة التصاقه ، وتشكل طبقة مقاومة حتى لو وضعت تحت اي ظرف حراري وعلى اي وجہ مسامي او اي بناء سبیل دهانه .

٥ - ثباته وطول عمره حيث يصل الى خمس سنوات

٦ - تفاظط على اللون .

٧ - يمكن غسله بسهولة

٨ - يقاوم الفطريات .

٢/٤ الوجه السفلي - بطانة (Coat)

٣/٤ الوجه النهائي - ظهره (Finish)

يعد اختبار الوجه النهائي على عدة اعتبارات يقنه هذا الوجه بالليل ، ويقتل الشفافية ويقوم باساعطه اللونه ودعم الوجه النهائي

يتذكر التموجات تكون المدحانات كثيفه ولذلك تختلف بمقدمة لقل سماكة المدحان ولکي لا يترك اثارا . اما بعد المغلاف فيجب الانترك بعى عند مسحه بورق الزجاج لأن هذا المسح ضروري قبل وضع الوجه النهائي

٤- العجوية

تكون المداد اللاصقة تلية وستعمل لإنتاج دهانات سريعة المغلاف تقاوم الماء بشدة ولكن مقاومتها للتغيرات عاليه .

٥/٣ دهانات مانعة للحرق

٥/٢ الورستر الكالبيكا

٥/١ مكونات العجوية:

- ١- تتكون من الزيوت والاسبياج (كربونات كالسيوم او ايسن الرصاص ايسن الخارصين) ومواد اخرى مثل الکسييد البوت والمواد الغروانية وخطف الطين ، وتحلله بنسبة ١٠٪ من الزيت و٢٥٪ من المداد الغروانية و٩٪ من الماء والباقي من الاسبياج .
- ٢- تكون العجوية من الغرغي العجيب الذي يجب بعد مرور ٢٤ ساعة من قرده
- ٣- تزور العجوية الجاهزة ضمن عيرات مخصصة مقتوية ويوضع استعمالها بعد مرور ٣ أشهر على انتاجها .

٤ - وجوه الدهان (طبقات)

- ١- تتألف طبقات الدهان من وجہ تأسیس يتبعد وجہ سطلي وجہان تهانيان
- ٢- تزور العجوية الجاهزة ضمن عيرات مخصصة مقتوية ويوضع استعمالها بعد مرور ٣ أشهر على انتاجها .

٧٥ التقط بالمعوجة

١ - يجب في إثاء الدهان المحافظة على تنافذ الأعمال الأخرى تماًن كالإضرابات والتعديلات الكهربائية والصحبة والتడفقة المركبة وغير ذلك ويتم ذلك بتعليق تلك الأعمال مسبقاً حسب الأصول ، باستعمال رقائق البوليدين ، والأشرطة الملائمة

٢ - والشواهد والخيش وغير ذلك .

٣ - يجب التأكيد من أن انسواع المدّهانات المستعملة (للتنفس وطبقته الطهارة وطبقته العطالية) بالإضافة إلى المعوجة أو أية مواد أخرى تستعمل لملاحة الأسطول مناسبة للفرض ولظروف التشغيل التي مستعرض إليها تلك الأسطول ، وإلا يمكن لها إتلاف عكسي على بعضها وإن تكون حسب توصية الشركة الصانعة .

٤ - يجدر تعميم السطح حيثما يلزم وحيثما يلزم وحسب الأصول .

٥ - يتطف الأسطوح وتعجن وتعمم ويعالج حيثما يلزم وحسب الأصول .

٦ - يتم طلاء مساحات معينة بكل نوع الدهان المستعمل للأسطوح المختلفة حسب الأصل وللموافقة واعتبارها كمرجح لحسن التنفيذ .

٧ - يتم تقطيع السطح بالمعوجة حتى يحيط الدهان بـ كل المصغيرة .

٨ - يتم تجهيز الدهانات حسب تعليمات الشركة الصانعة . وتحصيفها من الكل المصغيرة (إذا ما تطلب الأمر) باستعمال متخل معزلي يامع . وتحريك الدهان حتى الوصول إلى قوام متجانس قبل معاشرة الاستعمال . هذا ويحيط حلطاً نوع من الدهان المختلفة في نوعيتها وعلامتها التجارية .

٩ - تجري عمليات الدهان على أسطوح نظيفة جافة تماماً . ويحضر الدهان في الطرف الماخفي غير الممتدة وذلك عندما تكون درجة الحرارة . درجة ضئيلة أو أكثر أو عندما تقل درجة الحرارة عن درجات مئوية وأيضاً في الأيام الماطرة وذلك التي يكثر فيها الضباب .

١٠ - تجري عمليات الدهان منها التحليل الكيادي . قوة التقطيع . المعاين ،

القراوم ، القشيش ، الشوك وغير ذلك .

١١ - يتم تقد السطح بالمعوجة حتى يصبح خالياً من العيوب ألس تمامًا جاهزاً لاستعمال الدهان .

١٢ - الإختبارات :

تجري عدة اختبارات على الدهان منها التحليل الكيادي . قوة التقطيع . المعاين ،

القراوم ، العلنية بالدهان وبالعمل :

٧- طرق الدهان

١ - وعود الدهان إلى الموقى داخل عبواته الأصلية المخزنة والمسين عليها اسم الشركة المساغعة . ونوع الدهان ، و تاريخ انتهاء الفعول ، وارشادات الاستعمال وما شابهها .

٢ - تكون الفراشى المستعملة من صنف جيد ومتبللة للمواصفات الفلبية البريطانية (BS) على أن يجري تخزينها في مكان وبشكل ملائم حسب توصيات الشركة الصانعة .

٣ - يحيط تحفيظ الدهان بالمواد المنفذة أو النبوت أو الماء ، أو اضافة مواد أخرى له لأجل غرض كالاسبيجاً أو الخضار مثل إلا إذا سمحت تعليمات الشركة الصانعة بذلك .

٤ - تغسل الفراشى وتنظف جيداً قبل الاستعمال وذلك للتناقض من الشعر السائب أو أية شوائب أخرى قد تكون عالقة بالفرشاة .

٥ - يراعى استعمال الدهانات التي تحتوي داخل عبواتها المخزنة على أية مواد مترببة أو تترسب في أثناء الاستعمال ، إلا إذا كانت تلك الدهانات تترسب بطيئتها .

٦ - الدهان خاليه من أيه آثار لضربات الفرشاة وسبلان الدهان وغزير ذلك من عويب .

١ - تعبا الشفوق والتنفروفع المسامي والبراغي بالمعوجة وترك التجفف تماماً لمدة لا تقل عن ساعه .

٢ - يتم معجنة السطح حيثما يلزم في الأماكن التي تبدو عليها خشونة قد تؤثر على جودة الدهان النهائي .

٣ - يجري تعميم السطح باستعمال ورق الزجاج الناعم لدرجة التغوم وذلك بعد جفاف المعوجة تماماً .

٤ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٥ - يتم تقطيع السطح بالمعوجة كالملا .

٦ - يتم تقطيع السطح تماماً .

٧ - يتم تقطيع السطح بالمعوجة حتى يصبح خالياً من العيوب ألس تمامًا جاهزاً لاستعمال الدهان .

٨ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٩ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٠ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١١ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٢ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٣ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٤ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٥ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٦ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٧ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٨ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

١٩ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٢٠ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٢١ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٢٢ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٢٣ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

٢٤ - تعبا الشفوق كما ورد أعلاه .

- ١ - تكرن المدخل المستعمل من صفت جيد وذات علامة تجارية معروفة
- ٢ - تستعمل الدهان الاسطح بواسطة عمال مهرة لهم خبرة باستعمالها .
- ٣ - تكرن المدخل نظيفة عند استعمالها ، خالية من الغبار وشراب الدهانات وخلافها .
- ٤ - يشوب بعد انتهاء عملية الدهان تقطيف المدخل جيدا وذلك بدخلها اولا على سطح ماء كالجريدة مثلا ونم ثم غسلها باستعمال مذيب او منظف ملائم للغرض ونم غسلها بالدهان والصابون او اي منظف
- ٥ - يجب ان يكون السطح المدهون خالي تماما من علامات المدخلة راثارما

٢/١ـ الدهان على الخشب الجديد :

يجب ان لا تزيد نسبة الماء عن ١٥ % ويجب اغلاق الشففذ والفلد . حيث تزال العقد الكبيرة بالفلع ووضع خشب بدلا منها ، وتقعم التوارت بورق زجاج ، وتدهن العقد بالسائل او دهان الانتعيم ، وترك على مساقط المسامي ، والخفر وتدهن بشدة لكي تتحقق ، تعبى الحفر بالمحورة المولدة من رصاص ابيض ورثت ، وتصس بعد ان تجف ثم تدهن الوجه الاخرى بعذبة ، ويجب ان تتفقد الرجه التأسيسي قبل وضع الوجه السفلي كما يجب ان يكون تنظيفه قلبي حتى يتلمس به الوجه السفلي ، وتدمر بقية الوجه على فترات بمعدل (٢١) ساعة بين الوجه والذى عليه .

٣/١ـ اعادة الدهان :

١ - يتم عمليات رش الدهان داخل غرف مغلقة بالنسبة للدهانات التي يدخل في تركيبها مواد مطلورية

٢ - تجري عملية الوش بمعدل مسافه الرئيس على زاوية ثلاثة وعشرين متراً بين ١٥ - ٣٠ سم من السطح المراد رشه ، على ان تكون كمية الرش، وسرعته منتظمتان خلال عملية رش الدهان على طبقات مختلفة .

٤/ـ دهان الخشب

١/١ـ عام : الخشب مسامي وهو يحتوي على مواد زيتية وياه ومواد ذاتية بملاء وذرره على امتصاص الماء عالبة وكل هذا يسبب في الاستنشاخ والتلتساح . ويختلف الخشب القاسى عن الخشب الطري ، حيث تكون الفراغات في الخشب القاسى اوسس من المجرى ولكن الخشب الطري يعاني من امتصاص الدهان بشكل اكبر من الخشب الطلي . ويحتوي بعض الخشب على زيوت ولذلك يصعب جفال الدهان وتصببه والتصاف . اما في الخشب الطري فان وجود العقد تسبب في دهان غير جيد واذا تم تجفيف الخشب جيدا لان مشاكل الدهان تقل ولديها يجب الایحوي الخشب اكتر من ١٠ - ١٢٪ من وزنه ماه ، ويمكن ان ترتفع نسبة الماء الى ٢٥٪ / تشنج امتصاصه للماء ، ان التغير في الامتصاص والجفاف وتقلص الخشب وتدهوره قد تبين تالك الطريقة ستضر بالاجزاء المعاوقة او عندما تكون الاسطح المدهونة من الجبس يوديق الى خلق الدهان وتشيره . يجب حرق العقد حتى تزلف المواد المصنعة كما يجب ازاله العقد التالفة او المبللة وسد اماكنها بسدادات خشبية ثم ينعم السطح ويتم دهان الخشب عند استعمال المحاليل الفنية لازالة الدهان يجب غسل الاسطح جيدا فهو الاتيه .

نظام القوليات

٢) عند دهان الأرضيات يجب ان يقام الدهان التلوينات والرطوبة والجفون ويتم اسخدام المعدات كما يجب ان يجف بسرعة

١) يخلق الدهان في المناطق المعرضة للماء مشكلة حيث ان الدهان المطلول بالماء ليس له عمر طويل وهي مخصمه ولذلك تختفي الماء وتتقطع عند امتصاص الماء وتتلاصع عند جفاف الماء وهذا يؤدي الى التفكك ، لذلك يحسن استعمال المستخلبات كما ان الدهان ذو الأساس المطاطي افضل من غيره .

٣) عذر طويل وله مخصوصيه ولذلك تختفي الماء وتتقطع عند امتصاص الماء وتتلاصع عند جفاف الماء وهذا يؤدي الى التفكك ، لذلك يحسن استعمال المستخلبات كما ان الدهان ذو الأساس المطاطي افضل من غيره .

٤/١/٨ دهان الاخشب المعرض للعواطل الجوية

يستعمل الدهان الرئيسي ، او دهان الالاتك (Latex) او الايكيدات (Alkyd) او اصلها جميعاً

٥) يجب ان تكون الاسطح جافة وخالية من بقايا الالاط والغبار والأملام المتزفرة وخلافها لفترة (٢٤) ساعة بين الوجه والثاني .

٦) يبلغة لمن امتصاص السريع ، هذا ويجب رش ماء لملاحة الدهان وابتياعه واعطائه لفترة قليلة المباشرة بامالع معالجة تلك الاسطح ودهانها .

٧) تعالج الاسطح بالمعجنة حسب الاصول والماد المناسبة على ان تترك تلك الاسطح لتجف وذلك قبل المباشرة بامالع معالجة تلك الاسطح ودهانها .

٨) تغطى فقاوم تعميمها بالورق المرمل او حجر الكربوندوم وقليل المباشرة بعمل الدهان .

٩) تم توسيس الاسطح التي سيم دهانها زيت باستعمال دهان تأسيس من الفرش القارم للقوليات وحددت عدد طبقات التأسيس حسب تعليمات الشركة المسانعة ومن ثم يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٠) تكون الدهانات المستعملة لطلاء الاسطح الخرسانية وما شابهها المعرضة للعوامل الخارجية من احد الانواع التالية -

١١) الالكتوك الاكريلي او المطاط او الاصمنت ، او مركبات الغفل او خليط منه جميعاً

١٢) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٣) يتم الاسطح بالبطلة والظاهراة .

١٤) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٥) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٦) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٧) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٨) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

١٩) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

٢٠) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

٢١) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

٢٢) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

٢٣) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

٢٤) يتم المباشرة بالبطلة والظاهراة .

عند استعمال المديات المطلبة كالاستينين والتربيتين وانتروما شاشهما يتوجب تطبيقها بشكل طبقات رقيقة على السطح المراد ازالة الدهان عنه ، على ان يغسل السطح بعد ذلك ومن ثم يلاه ثم تجفف السطح وتتعجن وتتم نباشر باعمال الدهان

٤/٢ دهان القصارة ، الطوب ، الاسطح الخرسانية

يستخدم الدهان الرئيسي او الالاتك (Latex) او الايكيدات (Alkyd) او اصلها جميعاً

١) تجفف اسطح الحديد والفلز جيداً بحيث تزال الاوساخ وتشوش الصداء والقصور الناتجة عن تلف الحديد والشحوم والمواد السنية وذلك باستعمال فرشاة السلك المعدة خصيصاً لتلك المادة على ان تزال الشحوم والزيوت وبا شابهها باستعمال المديات الغضوية مثل الكحول او الاستنون او التريبيتين ومشابهاتها . او باستعمال طرق ثانية اخرى مناسبة مثل السفع الرولي (Sand Blasing) بعد ازالة الشحوم والزيوت . او باستعمال الالهيل او الطرو الكيميائية المناسبة لهذا ويجب تنظيف السطح بعد ذلك تجفينا تماماً قبل وضع طبقات الدهان .

٢) عند وضي الوجه التاسبي يجب وضع حضابات (Pigments) مائية للالكتوك والمصداء مثل الرصاص الاخضر . وذلك يشكل الرصاص الاحمر بالربرت رجبة تاسبي ولكنه لا يصلح للرش حيث يهدم الكرومات للرش .

٣) يستعمل اكسيد الحديد كدهان رخيص الوجه السنفي اما الوجه النهائي فيمكن ان يكون ذا اساس اسفلتي او النبيم .

٤) يجب ان يكون السطح المعدني نظيفاً وجافاً من الاوساخ والشحوم وقدراً على استعمال الدهان والاتفاق به ، ويجب استعمال الدهان المناسب لنوع المعدن -

٥) فتايسيس الالنتيور يمكن بدهان فيه كروبات الرنكة خالية من الجرافيت والرصاص ولا يتأذف المعدا على سطح مخلفن يعامل السطح بتايسيس مصنوع من رصاص احمر .

٦) تكون الدهانات المستعملة لطلاء الحديد والفلز المعرض للعامل الخارجية من الدهان الرئيسي او الايكيدات (Alkyd) او الالاتك (Latex) او فيبولات الزيت او الراستن الرئيسي .

٧) تخلق هذه الاسطح صورة تتوجه الرطوبة وتجدد الامالء اللائبة حيث يتغير التزعر على

٨) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي حالة اعادة الطراشة . يجب تنظيف السطح وازالة المواد الغربية والملائكة . وتحصل الطراشة

٩) هذه الاسطح وتسبب في تخفيف الانتساق وتغير الالوان ويجب استعمال دهان تأسيس

١٠) تخلق هذه الاسطح صورة تتوجه الرطوبة وتجدد الامالء اللائبة حيث يتغير التزعر على

١١) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

١٢) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

١٣) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

١٤) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

١٥) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

١٦) يجب ان يكون السطح ناعماً خالياً من المسحوق (البويرة) . غير شفاف ابيض وفي

卷之三

القديمة إن كانت سوداء . والطراشة لا تنساك مع السلط المطرى ، كما يجب أن يكون السلط طافا .

٢/٩ المطراشة الملوونة

الإثنين ، كما تكمن الأislak أو الأشرطة المستعملة مصنوعة من الفولاذ المجلب أو سبائك
النحاس قدر (٢ - ٣) مم والأشرطة سمك (٠،٨ - ١،٦) مم على الأزيد المسافة بين
الأislak أو الأشرطة عن ١٢ متر .

١١٣ طريقة التركيب :

- ١) ترك اسلامك واشرطة التثبيت في السقف الخرسانية في اماكنها الصحيحة قبل الصب .
وخلال ذلك يتم تثبيت تلك الاصناف والاشرطة الى السقف الخرساني باستعمال طريقة
التثبيت والمسامير المولبة الخاصة وباستعمال مدفع الملاقط المسماوية
 - ٢) تكون اسلامك او اشرطة التثبيت شاقوليّة غير منحرفة او منتفخة بواسطة المواد
الدارنة او الانابيب او مباري التهوية والتكييف وخلافها . اما اذا دعث الضرورة الى انزفافها
او انقطاعها فيجب عند ذلك تصميم طريقة التعليق بحيث تتعارض القوى الانفعالية
عن ذلك وبالطريقة المناسبة

الدِّيُورُ وَالْمُسَامَاتُ الدَّاخِلِيَّةُ

- ١١) **المسقوف المعلقة** -
 ١) يجب أن تكون المسامات عازلة للصوت ومتداولة للنيران .
 ٢) ويكون الهيكل الحامل مصنوعاً من الالنتيوم أو أي معدن آخر معالج ضد الصدأ .
 ٣) وتضمن المسامات من الواح الالنتيوم والزجاج والجليس والكريتون
 القوي والمداران والنسيج .
 ٤) تشمل تسامات داخلية غير حاملة ، وتسامات قليلة المطلي وتسامات خاصة لدورات المياه .

- يستعمل في المسقوف العلاقة الاولى الليفجي المعدنية ، الواح الجبصي ، او القصارة على الشيك المددي او المعادن كالالمونيوم والواح الفولاذ المدهون واللائائن وغيرها .
- تكون قياسات الاولوا لـ الليفجي $300 \times 300 \text{ ملم} \times 600 \text{ ملم}$ او $300 \times 600 \text{ ملم} \times 600 \text{ ملم}$ او $1200 \times 600 \text{ ملم} \times 600 \text{ ملم}$ ومتراوح المسافة ما بين $12 - 25 \text{ ملم}$.
- كما تكون الاولوا قالبة ما اتنان $\frac{1}{2} \text{ متر} \times \frac{1}{2} \text{ متر} \times 600 \text{ ملم}$.

- ٦) يوجّب استعمال عناصر من الفولاذ مع عناصر من الألمنيوم ورنس مانعات تأثير
بلالة .

٧) يوجّب عند استعمال عناصر من الفولاذ مع عناصر من الألمنيوم ورنس مانعات تأثير
كالملاطط مثلاً عند مناطق التلاصق بين الفولاذ والألمنيوم .

٨) تزود المدادات بفوّاص تحدد وذلك عند مواضع التققاء تلك المدادات مع الجدران .

٩) لا تزيد الإزاحة الأفقية والإزاحة العمودية في السطح الظاهر للعيان بين مدادتين رباعيّتين عن ٥٪ؑ ملطفة لا تزيد الإزاحة للمدادات المستعرضة عن ملطف واحد ويجب الاظهار

الاسقف / نعمان نظام

- هناك نظاماً للتعليق هنا
 - تعليق مباشر ويتألف من المدادات الرئيسية وبيانات عرضية وأفرز الحافظ وسلك
 - التعليق
 - نظام التعليق غير المباشر ويتألف مما ذكر أعلاه مضافاً إليه جائز التعليق والقطط الد شامل والمسين

١١٢ تكسبيات النسيس:

تتألف من نسبياً مثبت على بطاقة من ورق تغليف الوزن على رقائق مدينة ويكون أهليبياً من الفنون الخالص أو من النسيج الصناعي مثل البوليستر أو الحرير الصناعي، ويرتكب مثل التغليف ، إلا أنه لا يغسل بالصابون.

١١٣ الجبص :

يتالف من قطع جبصين مصمبة في قوالب وتلتصق بمواد لاصقة حيث يدخل الجبص

بالماء النقي داخل أوعية ويضاف الجبص إلى الماء أولاً يذوب مع التحريك الجيد لحدوث فقاعات الهواء وتترك العجينة لمدة (٢ - ٣) دقيقة ثم تدرك جيداً وتصب في القوالب من جهة الحواف وتترك لتنفس في القوالب ، وستعمل الرجالات المناسبة مثل طواولات الرأج تترك العجينة بعد صبها في القوالب لمدة لاتقل عن ساعتين ثم تخرج من القوالب وتنظف لمدة (٧) أيام تحت حرارة (١٨ - ٣٠) مئوية .

تشتبه القطع على الأسطوانة باستعمال المواد الالاصنة بعد تنظيف الأسطوانة على أن يكون التشبيت حسب الأصول وبالاستفادة الطورية بتحفيظ ملتفي حوار الزخارف تماماً ودون أن يظهر أي اثر للملادة الالاصنة عند القناه الحواف .

١١٤ الأسنان :

تستعمل لأغراض الكسae الاختباب الطبيعية ، والخشيب الرفقي . وتشبت الالواح على الأسطوان والبدران بواسطة ميكل حامل مصنوع من شرقيات الطريقيا فقياس ٥٠ × ٢٥ ملم على مسافات لا تزيد عن نصف متراً تقريباً وراسيا . ويتم التشبيت باستعمال الرغاني . وتعمل الالواح التحاورة مع بعضها بطريقة المقرفة والدلسان كما تستعمل المسامير والبراغي لتشبيت الالواح الى الهيكل الداخلي يمكن من النوع الخامس ويتم ملء الفراغ بالمعجون .

١١٥ كسام بالفنيل :

- ١ - توريد المواد الى الموقع داخل عوتها المفترضة ، وتحفظ العبوات في الماكن جافة بحيث تكون درجة الحرارة اعلى من (١٠) درجة مئوية ويكون درجة الرطوبة يقدر لا يسمى بضرر المطريرات . ويمكن التخزين بوصن الفلاش افقياً على كامل طولها لتفادي تلف الاطراف .
- ٢ - تعلق الاماكن المراد كساها سطحها بالفنيل وتحفظ درجة حرارتها في حدود (١٥ - ١٥) ملدة عشرین يوماً قبل الماشرة بالتركيب .
- ٣ - لا يزيد محتوى رطوبة البدران عن ٦%
- ٤ - تتم الأسطوانة وترال التقويات .
- ٥ - عند كساء اسطوانة جديدة ومن أجل تسهيل نزع تكسبيات الفنيل في المستقبل تدعرن الأسطوانة بحلول الالك الصفر .
- ٦ - عند كساء سطح قديم ثم دعنه سابقاً يستعمل دهان خاتم لمنع انخلال الدهان ومن ثم نضوره على وجه التكسبيات .
- ٧ - تطبق الملادة الالاصنة على ظهر لقافت الفنيل بشكل دقيق ومتنظم باستعمال الفرشاة او المدخلة الشخصية .
- ٨ - تقص الشرائط المتبايعة في لفة واحدة وبشكل متوازن وذلك بهدف تتسق الورق .
- ٩ - تلتصق اللقافت على الأسطوانة جيداً باستعمال الدحلة الخاصة وبطريقة تعميم انجياس الوراء وغواص الملادة الالاصنة الزائدة باستعمال الماء الداوز والصالبون ، وتكون الوصلات بين الشرائط المتبايعة متدازنة تماماً دون حدوث تركيب او فجوات .
- ١٠ - تغسل التكسبيات وتنظف بالمدليل الخاص .
- ١١ - كيف تركب الواحة خشبية الى الجدران ؟
- ١٢ - ما هي الامور الواجب الاهتمام بها في اثناء الراشة ؟
- ١٣ - كيف تعلق السقوف المعلقة الى الارقف وما هي الامور الواجب مراعاتها ؟